Quand le naturel et le technologique s'emmêlent

Les agressions naturelles aux installations industrielles (risques « NaTech ») peuvent être diverses: foudre, épisodes de fortes chaleurs et de froid, inondations... et engendrent de nombreux dégâts matériels. Un système de veille météorologique, combiné avec des mesures techniques ou organisationnelles, permet cependant de limiter les risques potentiels quel que soit l'aléa climatique.

> es études scientifiques, parmi lesquelles le rapport 2014 du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), convergent sur une croissance des catastrophes naturelles au cours des dernières années à l'échelle de la planète. Cette tendance est observée en particulier en Europe pour les inondations ou les événements liés à la foudre ainsi qu'aux périodes de grand froid ou de fortes chaleurs (voir graphique). L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques influe

sur la sécurité des installations industrielles et les risques d'accidents NaTech (accidents technologiques majeurs occasionnés par des aléas naturels) sont de plus en plus pris au sérieux par l'industrie.

Bien informés et organisés

Face à l'évolution des événements climatiques, il convient d'être informé le plus tôt possible de la survenue d'un phénomène météorologique. Il existe à cet effet plusieurs systèmes délivrant des avis de vigilance. Ils vont du simple coup de fil des autorités (mairie, préfecture),


à des systèmes informatiques plus sophistiqués permettant des alertes via des supports informatiques (smartphone, tablette tactile, messagerie électronique).

Ces systèmes sont parfois spécifiques à un type de phénomène naturel donné (par exemple, le site Vigicrues du ministère de l'Écologie pour les inondations ou Météorage pour la foudre). D'autres sont au contraire plus généralistes comme le site de Météo France. Il convient de choisir correctement le système de vigilance utilisé: tous les cours d'eau ne sont pas répertoriés sur Vigicrues par exemple.

L'analyse des accidents technologiques recensés sur le site Aria montre que la précocité de l'alerte météorologique s'avère déterminante dans de nombreux cas. Dès la survenue de l'alerte météorologique, les industriels recourent à des mesures organisationnelles ou techniques adaptées aux phénomènes climatiques (voir le tableau

Au-delà de ces aspects techniques et organisationnels, la gestion des risques naturels et technologiques implique une sensibilisation et une formation des différents acteurs. Par ailleurs, un retour d'expérience doit être fait après chaque événement notable. Il est essentiel de discerner ce qui fonctionne de ce qu'il convient d'améliorer afin d'augmenter la résilience d'un site face aux aléas naturels.

Les phénomènes météorologiques en Europe



RETOUR D'EXPÉRIENCE RISQUE TECHNOLOGIQUE

Risques Natech, les bonnes pratiques

Mesures techniques Mesures organisationnelles Documents à consulter sur Aria Arrêt des énergies (gaz, électricité...) avant Inondation Construction de dique • Synthèse de l'accidentologie sur les • Installation de batardeau la montée des eaux précipitations atmosphériques et les • Rehausse des dispositifs électriques Contrôle et entretien régulier des ouvrages inondations importants, ou des produits polluants de protection existants (digues) ou de Fiche thématique sur les inondations -Surdimensionnement des réseaux d'eau drainage des eaux pluviales séminaire Impel 2015 pluviale Rédaction de consignes de mise en sécurité Fiches détaillées d'événements récents préalable des installations sur des sites Seveso: Aria 43784, 35426 Mise en place d'un plan d'évacuation du (France), Aria 46144,46146, 46149 et 46151 personnel (Angleterre) Mise à jour de l'étude des dangers du site Foudre • Réalisation d'études foudre (analyse du • Démarrage préventif de groupes • Synthèse de l'accidentologie industrielle sur électrogènes testés périodiquement les effets de la foudre risque foudre et étude technique) par un Fiches détaillées d'événements récents : organisme habilité Commutation de l'alimentation sur • Protection des équipements sensibles ou une source protégée (seconde ligne Aria 40953, 38617 (France), Aria 40197 présentant des risques en cas d'impact de d'alimentation, onduleur, groupe (Allemagne), Aria 43142 (Grèce) foudre (parafoudre) électrogène) • Fiche thématique du séminaire Impel 2011 : les effets de la foudre Redondance des systèmes ou circuits • Interruption des opérations présentant un électriques indispensables à la sécurité risque particulier Fortes chaleurs · Compartimentage des stockages et · Limitation du temps de stockage sur parc · Accidentologie industrielle sur les périodes répartition par groupes de produits des substances sensibles à la chaleur de fortes chaleurs compatibles entre eux Opérations de nettoyage/écobuage/ Flash Aria sur les canicules et fortes Aiustement du taux de remplissage des débroussaillage du site réalisées avant les chaleurs réservoirs contenant des gaz inflammables • Article de Face au Risque n° 493, mai 2013: mois de juillet et août Renforcement de la surveillance du site hors (GPL) La canicule, un risque pour l'industrie aussi Mise en place d'un système d'arrosage activité ou de brumisation des fûts contenant Vérification du tarage des accessoires de des substances chimiques sensibles aux sécurité du type soupapes élévations de température Vérification des composants (joints) sensibles à l'action des rayons ultra-violets **Grands froids** • Modification du système de maintien en • Mise en place d'une procédure de mise • Flash Aria sur les périodes de grands froids: température des ouvrages (traçage des en configuration « grand froid » avec attention au gel puis au dégel! canalisations) recensement des contrôles à réaliser sur les Fiches détaillées d'accidents récents: Aria Installation de capteur de débit sur les parties les plus sensibles des installations 41856, 39508, 23839 (France) équipements pour bien suivre les flux de Identification des matières premières qui produits peuvent geler (ou précipiter) au froid Choix de matériaux adaptés aux basses Rédaction de procédures liées au dégel des températures équipements Analyse du risque d'électricité statique qui Identification des endroits où de gros est observé en période de grand froid glaçons ou de fortes accumulations de neige peuvent se produire

Tirer les lecons des événements

Foudre. Le 7 février 2014 à Pontde-Claix (Isère), la foudre provoque une inflammation d'hydrogène en sortie d'une cheminée d'usine. Le plan d'organisation interne (POI) de l'établissement est déclenché. La situation est maîtrisée à 10 h 30. L'accident s'étant déjà produit par le passé, une procédure préventive avait été mise en place (abonnement aux alertes orageuses et injection préventive de vapeur dans la cheminée pour diluer l'hydrogène). Cette procédure n'était cependant pas active le jour de l'événement, les orages étant traditionnellement plus rares en hiver. Inondation. Le 7 mai 2013 à Buchères (Aube), un site Seveso recyclant des solvants usagés est



 Usine chimique envahie par les eaux.

inondé à partir de 6 h lors d'une crue de la Seine. La montée des eaux n'était attendue qu'en début de soirée mais, la préfecture ayant alerté l'exploitant la veille, le site était déjà en sécurité: utilités (gaz, électricité) coupées et arrêt de la station de traitement des effluents,

équipements informatiques surélevés, stocks sensibles et camions en attente de livraison évacués. Les dommages matériels et les pertes de production s'élèvent à 2 millions d'euros. Le fait que l'exploitant soit prévenu par anticipation a permis de limiter fortement les dégâts.

^{*} www.aria.develonnement-durable.gouv.fr

Grand froid. Le 27 décembre 2010 à Woippy (Moselle), un wagon-citerne de butadiène vide non dégazé est en transit dans une gare de triage. Sous l'effet du froid ambiant (- 17 °C), la phase gazeuse du butadiène se liquéfie et la citerne en dépression relative s'écrase. L'injection d'azote dans les wagons-citernes non dégazés, habituellement effectuée pour éviter ce phénomène, n'avait pas été réalisée. Forte chaleur. L'été 2015 a été marqué en France par un épisode caniculaire de forte intensité notamment au début du mois de juillet. Sur le plan des installations industrielles, plusieurs fuites sont observées sur des réservoirs de

Le 16 juillet 2015 à Boé (Lot-et-Garonne), une fuite de gaz se produit lors du remplissage d'une cuve



◆ Compression d'un wagon-citerne

de GPL dans une station-service. Le rejet se situe au niveau du joint entre le tampon et la bride du trou d'homme. Une surpression a eu lieu dans le ciel gazeux de la citerne en fin d'emplissage du fait de la température caniculaire. Le serrage du joint utilisé pourrait être également mis en cause ainsi que la soupape de sécurité. Des investigations complémentaires sont diligentées par l'exploitant.

Jean-François Michel

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie Bureau d'analyse des risques et pollutions industriels (Barpi).

Recherche des causes d'incendie


Méthodologie de recherche des causes d'incendie CNPP

2e édition 126 pages 97€ TTC



Nouvelle édition **Guide NFPA 921**

Traduction en français À paraître prochainement







Feuilletez des extraits et commander sur www.cnpp.com/boutique-editions +33 (0)2 32 53 99 26 - contact@cnpp.com

Disponible en

version ebook

Prévention et maîtrise des risques - www.cnpp.com